


遮水対策実施状況図





アスファルト舗装 完了状況
<写真説明> 知多南部広域環境センター 建設予定地内 A1区画 (アスファルト舗装実施) 西から東方向 撮影
撮影日：平成28年11月22日



アスファルト舗装 完了状況
<写真説明> 知多南部広域環境センター 建設予定地 C3区画 (アスファルト舗装実施) 西北から東南方向 撮影
撮影日：平成28年11月22日



不透水シートの 敷設完了状況
<写真説明> 知多南部広域環境センター 建設予定地内 D1区画(西側) (不透水シート敷設実施) 北から南方向 撮影
撮影日：平成28年11月22日



不透水シートの敷設完了状況
<写真説明>
知多南部広域環境センター建設予定地内
D1区画(東側)
(不透水シート敷設実施)
北から南方向 撮影
撮影日: 平成28年11月22日



不透水シートの敷設完了状況
<写真説明>
知多南部広域環境センター建設予定地内
B6区画
(不透水シート敷設実施)
東から西方向 撮影
撮影日: 平成28年11月22日



不透水シートの敷設完了状況
<写真説明>
知多南部広域環境センター建設予定地内
B6区画
(不透水シート敷設実施)
西から東方向 撮影
撮影日: 平成28年11月22日