

工事進捗状況等（令和 2 年9月度）

1. 工事写真

【全景】令和 2 年9月中旬



・撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

【工場棟】令和 2 年9月中旬



・撮影箇所：建設地南上空

2. 工程進捗（令和 2 年8月末時点）

計画 18.0%

実績 17.9%