

工事進捗状況等（令和 3 年 8 月度）

1. 工事写真

【全景】令和 3 年 8 月中旬



• 撮影箇所：敷地西上空

【工場棟】令和 3 年 8 月中旬



• 撮影箇所：工場棟南西上空

【工場棟】 令和 3 年 8 月中旬



• 撮影箇所：建設地南上空

【工場棟】 令和 3 年 8 月中旬



• 撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

2. 工程進捗（令和 3 年 7 月末時点）

計画 74.5%

実績 74.0%